

LES APPAREILLAGES

**Quelques astuces
pour bien protéger la peau
péristomiale**

FICHE N°10

**Union
d'Associations Françaises
de Stômisés**

10. Quelques astuces pour bien protéger la peau péristomiale

- Si système 2 pièces, il est bien de mettre un anneau de pâte, poser le support puis faire un joint de pâte pour assurer l'étanchéité
- Si système 1 pièce, anneau de pâte, pâte en excès pour que cela remonte par-dessus
- La poudre sèche la pâte plus vite, permet de la fixer et évite qu'elle colle sur la poche
- Les anneaux de pâte peuvent se découper et se modeler pour combler des cavités, il se délite moins vite que la pâte
- Les anneaux se chauffent entre les mains pour une meilleure adhésion
- La pâte se travaille plus facilement avec un doigt humidifié par de l'eau ou une compresse humide
- Les renforts adhésifs peuvent être remplacés par des plaques d'hydro colloïdes
- Faire asseoir le patient quand le matériel est défait, permet de mieux voir les plis pour adapter l'appareillage
- Parfois, il n'est pas nécessaire de changer tout l'appareillage, rajouter des accessoires peut aider. Attention : si sensation par le patient de picotement, de brûlure il faut changer l'appareillage (fuite)
- Attention à la conservation du matériel : éviter les endroits humides (ex : salle de bains), en plein soleil (ex : voiture) ou encore à côté d'un radiateur car cela peut altérer leur composition et/ou l'adhérence